



CGT S.p.A. - Direzione generale
Via Padana Superiore, 19
20055 Vimodrone - Milano - Italia
tel. 02.274271 - fax 02.27427554
Numero Verde 800.827.134
www.cgt.it
Cod. Fisc. - Part. IVA IT01674190028

► **DOCUMENTO - Document**
Consuntivo Lavori

Data - Date
06.12.2023

► **Pag.**
1-2

► **Ragione sociale Cliente - Customer name**
CONSORZIO INDUST. PROVINCIALE ORISTANESE
VIA G. MARONGIU - PORTO INDUSTRIALE
09096 SANTA GIUSTA

OR

► **Codice Cliente - Customer code**
1000112604

► **Vostro ordine - Your order**

► **Emittente - Issuer**
Manuela Fois

► **Tipo operazione - Operation type**
Manodopera e Ricambi

► **Nostro riferimento - Our reference**
Ord.di Serv.n.3000434683

► **Valuta - Currency**
EUR

► **Condizioni di pagamento - Payment terms**
1602 Rim.Dir.60 GG DF FM

CONSORZIO INDUST. PROVINCIALE ORISTANESE
VIA G. MARONGIU - PORTO INDUSTRIALE
09096 SANTA GIUSTA

OR

| Descrizione Description | Quantità Quantity | U.M. U.M. | Prezzo unitario Unit price | Sconto% Discount% | Garanzia% Warranty% | Importo Amount |
|--|----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Modello 930K Matricola RHN01638 Contatore KM 21523 Descrizione Lavori Per lavori in trasferta presso Sant'Anna. Macchina: CATE 930K Matr. RHN01638 ***** Ricerca guasti sovvravelocità motore #2 Da vedere freno stazionamento, efficienza freni servizio, cicalina retromarcia, sensori pressione entrata egr Apertura benna problema distributore hc Nostro Tecnico: Pittau Fernando. Data: 08/11/2023 ***** Eseguita Ricarica aria condizionata Nostro Tecnico: Mattiuzzo Elia, Mossa Gian Marco. Data: 16/11/2023 ***** Smontaggio e sostituzione clacson sotto volante. Ricerca guasto impianto elettrico clacson. Smontaggio e riparazione collettore EGR. Nostro Tecnico: Mattiuzzo Elia. Data: 17/11/2023 ***** Pulizia gruppo EGR . Montaggio EGR e test funzionali. Smontaggio e sostituzione beakon. Montaggio pannellature interne cabina e esterna per controllo impianto elettrico clacson. Da sostituire tubi in metallo da EGR a manifold sensori differenziale EGR. Da sostituire fusibiliera e porta relè. Nostro Tecnico: Mattiuzzo Elia. Data: 18/11/2023 Lavori eseguiti in trasferta | | | | | | |

► **DOCUMENTO** - *Document*
Consuntivo Lavori

Data - Date
06.12.2023

► Pag.
2-2

► **Ragione sociale Cliente** - *Customer name*
 CONSORZIO INDUST. PROVINCIALE ORISTANESE
 VIA G. MARONGIU - PORTO INDUSTRIALE
 09096 SANTA GIUSTA

OR

► **Codice Cliente** - *Customer code*
1000112604

► **Vostro ordine - Your order**

► **Emittente - Issuer**
Manuela Fojs

► **Tipo operazione** - *Operation type*
Manodopera e Ricambi

► **Nostro riferimento - Our reference**
Ord.di Serv.n.3000434683

► **Valuta - Currency**
EUR

► **Condizioni di pagamento - Payment terms**
1602 Rim.Dir.60 GG DF FM

CONSORZIO INDUST. PROVINCIALE ORISTANESE
VIA G. MARONGIU - PORTO INDUSTRIALE
09096 SANTA GIUSTA OR

OR

| Descrizione Description | Quantità Quantity | U.M. U.M. | Prezzo unitario Unit price | Sconto% Discount% | Garanzia% Warranty% | Importo Amount |
|------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Ore Lavoro Trasferta | 22,02 | | | | | 1.453,32 |
| Trasferta Forfait | | | | | | 685,00 |
| Numero trasferte 1 tecnico | 03 | | | | | |
| Numero trasferte 2 tecnici | 01 | | | | | |
| Ricambi utilizzati | | | | | | |
| CA1612539 | ALLARME | 1,00 | PZ | 212,00 | 15,00- | 180,20 |
| CA2834236 | SPRAY | 1,00 | PZ | 182,00 | 15,00- | 154,70 |
| CA3203061 | SENSORE | 2,00 | PZ | 420,00 | 15,00- | 714,00 |
| CA4417423 | KIT BULLONERIA | 1,00 | PZ | 320,00 | 15,00- | 272,00 |
| Totale Listino Ricambi | | | 1.554,00 | | | |
| Totale Netto Ricambi | | | 1.320,90 | | | |
| Totale documento IVA esclusa | | | | | | 3.459,22 |